

■ 4心メカニカルスプライス

1998年（平成10年）

機械的に光ファイバを挟み込んで接続します。接続には電源、熱源、接着剤が不要で、融着接続と比較して短時間で接続ができます。




図 4心メカニカルスプライス